

2023年10月30日

各位

株式会社清水合金製作所
代表取締役社長 小田 仁志

弊社工場 火災についてお詫びとご報告

平素は多大なご愛顧を賜りまして厚く御礼申し上げます。

このたび、10月25日（水）、弊社工場小物手動塗装ラインにて火災が発生しました。近隣の皆様ならびにお客様、お取引様各位をはじめ多くの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

10月26日（木）に彦根市消防本部による実況見分が終了いたしました。

火災発生の原因は、現在消防本部により調査中です。人的被害、建物被害はありませんが、小物手動塗装ラインに破損が生じました。

火災の消火にあたり、消防、警察、ガス、電力会社の各位には迅速にご対応を賜りましたことを心より感謝申し上げます。

火災の影響、今後の生産・稼働体制についての見通しにつきまして、現在取りまとめをしておりますので、順次ご報告いたします。

1.火災の発生場所

滋賀県彦根市東沼波町928 本社工場 D棟小物塗装ライン

2.発生日時

2023年10月25日（水）	午後13時50分頃	出火発見
2023年10月25日（水）	午後15時20分頃	鎮圧
2023年10月25日（水）	午後16時42分	鎮火

以上

■本件火災に関するお問い合わせ先
本社管理本部 総務人事課 0749-23-3131

■製品出荷等に関するお問い合わせ先
各担当営業所